

街道开展“多合一”院落安全生产专项整治行动

摸底数消隐患 守住安全红线

为进一步加强我街对“多合一”院落的安全监管,强化企业主体责任落实,推动企业隐患整改,有效防范和遏制各类安全生产事故发生,结合实际情况,我街开展“多合一”院落安全生产专项整治行动。

街道制定并下发《红石崖街道办事处“多合一”院落安全生产专项整治方案》,切实落实属地责任,全域动员、全员参与,对辖区内多家企业在同一院落内以租赁等方式从事生产经营活动的工业大院或“多合一”院落进行“拉网式”、全方位摸排,实事求是地建立摸排台账,切实做到底数清、情况明、不遗漏。并督促企业安全生产主体责任落实,切实提高安全红线意识和风险防控效能,截至目前共摸排32家大院,96家企业。

我街联合安全专业技术人员对“多合一”院落开展专项检查,重点从企业建章建制、隐患排查治理、违章操作、教育培训、劳动防护、安全费用提取、风险分级管控、标准化建设、安全管理协议的签订、应急预案制定及演练等方面,督促企业举一反三,消除隐患;共检查86家企业,查处隐患329条,已要求企业进行整改。

通过此次安全生产专项整治行动,摸清辖区内“多合一”院落底数,督促生产经营单位“守红线、筑底线”,严格落实安全生产主体责任,绷紧安全生产弦,规范“多合一”院落安全生产管理,促进了安全生产环境持续改善、安全生产状况稳定好转,为我街生产安全形势持续稳定提供保障。



工作人员排查安全生产隐患。

安全常识

安全无小事 防患于未“燃”

家庭燃气隐患要注意

家庭日常使用燃气过程中存在不少隐患,如果你也做过这些常见的“危险动作”,可得赶紧改正。

1.擅自改装燃气管。有人装修时私自改造燃气管线或将其包裹覆盖,也有人贪图小利偷改管线,这些行为都埋下了“定时炸弹”。

2.管道长期不检修。燃气管道用久了会老化,尤其橡胶软管超期使用很容易松动或龟裂,不及时检查和更换,燃气泄漏随时会发生。

3.器具老化将就用。灶具、热水器等使用多年不更换,过于老化的燃气器具容易出现燃烧不完全、开关磨损失灵等现象,引发事故得不偿失。

4.点不着火反复试。灶具老化损坏的一大表现就是点不着火,如果短时间内多次点火不成还反复尝试,空气里的燃气达到一定浓度后,遇明火就爆燃。

5.灶台边放易燃物。装食物的塑料袋、纸袋等易燃物随手放在灶台边可不是好习惯。另外,如果厨房里有蚊虫,开着火时喷杀虫剂或花露水也可能引发爆燃。

6.门窗紧闭不通风。室内空气不流通,燃气泄漏危害大。开空调时很多人会将家里所有门窗都关起来,使用燃气时亦是如此,因此夏、冬两季一氧化碳中毒事故高发。

燃气安全常识要牢记

保持厨房通风

夏季,很多人会使用空调降温,紧闭门窗,这样易导致天然气燃不充分产生大量一氧化碳中毒。平时在使用完燃气器具之后做到“三关一开”,即关闭灶具开关、关闭灶前阀、关闭厨房门,打开窗户。

燃气随用随关

燃气使用完毕,及时关闭燃气总阀门,做到随用随关,上班或出门前仔细检查燃气具,叮嘱孩子不要随意玩弄燃气具设施。

定期检查燃气胶管

夏季高温会加剧胶管老化,产生胶管龟裂,容易产生燃气泄漏不自知。生活中可使用涂抹肥皂水的方法检查燃气胶管是否冒泡,如有冒泡则为漏气点。

厨房装修不可私自拆改管道

装修时,许多人会根据个人喜好随意更改燃气管道设施,这样做既不符合规范又非常危险。建议大家安装前咨询专业人员,在保证美观的前提下保证安全。燃气管道上不要悬挂杂物,以免破坏管道设施,造成燃气泄漏。

燃气管道上不要缠电线

燃气管道应与电源插座保持一定距离,不要将电线缠绕在燃气管道上,避免产生电火花引起火灾事故。灶具上的油污渍易着火,烹饪完毕后要及时清理。



曝光台 · 企业安全生产隐患剖析



存在问题: 固恩治(青岛)工程橡胶有限公司——中胶片车间消防栓通道被堵塞。

隐患剖析: 出现紧急事故时不能及时疏通人员,从而发生危险事故。



存在问题: 青岛兴源盛数控有限公司——钻床操作区未张贴操作规程。

隐患剖析: 作业人员使用时无法得知设备的危险点和注意事项,易发生安全事故。



存在问题: 青岛力固包装技术有限公司——多处灭火器被货物遮挡。

隐患剖析: 发生火灾时不能及时拿取灭火器,不能在火灾的初级阶段灭火,易导致火情扩大。



存在问题: 青岛嵩飞精密机械有限公司——西墙处配电箱存在“一间多机”的现象。

隐患剖析: 如果一台机器发生故障,会造成其他机器非预期故障,导致事故发生。



存在问题: 青岛苏菲瀚玛建筑五金有限公司——高架货架设置防撞标识防护措施,未设置安全警示标。

隐患剖析: 防撞标识未设置,车辆行驶时易撞到高架货架,导致货架倾倒,发生事故。



存在问题: 青岛德利滋餐饮管理有限公司——灭火器在地面存放,底部已锈蚀。

隐患剖析: 灭火器必须定时检查及维修,以确保效能及安全。长期没有维修的灭火器不但可能无法使用,更可能因压力而爆炸。



存在问题: 青岛优派普环保科技有限公司——除湿干燥机配电箱内电闸接线端子裸露,未采取隔离防护措施。

隐患剖析: 插座从门缝引出,易破损漏电,发生触电事故。



存在问题: 青岛展鸿通工贸有限公司——切割膜机皮带(两侧)缺少防护措施。

隐患剖析: 皮带轮未安装防护罩作业时易将作业人员的头发、衣服等卷入皮带轮发生事故。