

街道开展公共基础设施安全隐患排查整治行动

细查严改，让隐患无处遁形

为掌控辖区公共设施安全情况，给居民营造安全、稳定的生活环境。根据街道统一部署，近日，安监办开展了公共基础设施安全隐患排查行动。

基础设施排查。督促管道企业开展隐患排查。督促管道企业落实油气管道保护主体责任，对管道本体检验检测、管道外部非法占压、违法施工、穿越河道、汛期保护等工作开展全面排查，对发现的茂山路西延工程第三方施工、汛期龙泉河巡检通道冲毁情况督促建立问题台账，并督促管道企业对第三方施工现场加强监护，对龙泉河段管道加强检测，及时维修巡检通道损坏处；对辖区内基础设施进行排查，共发现19处隐患，对于能立即整改的隐患进行整改，不能立即整改的隐患建立问题清单，明确整改责任人

并上报至上级主管部门。

水利设施排查。加强日常巡查，规范巡查记录。街道安排防汛常备队对辖区8座小型水库、3条重点河流进行全面隐患排查，建立问题清单，明确整改责任人、责任部门、整改期限，落实应对措施；落实山洪灾害预防措施，加强预警设备维护。街道为辖区内易受到山洪灾害的社区编制了防御预案，落实了危险区域人员转移路线、转移安置点及转移责任人，并在辖区内山洪灾害易发点设置了警示牌。对已安装的山洪灾害检测站点、视频会商等设备进行检查，经实测，设备运行良好；对辖区水利设施进行排查，共发现1处隐患，建立了问题清单，积极进行整改。

电力通讯设施排查。对辖区内电力通讯设施进行排查，共发现6处隐患，对

于能立即整改的隐患进行整改，不能立即整改的隐患建立问题清单，明确整改责任人，并上报至上级主管部门。

公共服务设施排查。对各社区内公共服务设施进行排查，共发现2处隐患，已进行整改；对有证废品回收站进行检查，落实其在基础设施、交通设施、水利设施、电力通讯设施、公共服务设施和危旧房屋等方面是否存在安全隐患，经排查，未发现安全隐患。

城镇危旧房屋排查。对辖区10个住宅小区、45栋楼进行公共设施巡查，发现万德小区2楼外墙皮脱落严重，一处隐患已与责任人万德公司副总经理取得联系，督促公司加快整改；对辖区农村危房进行排查，共发现1处隐患，已督促所在社区加强汛期巡查，并做好相关保障工作。

安全常识

防范电气火灾 记住这8招

1、电气配线、安装须持电工操作证

电气线路的配线和电气设备的安装人员须具备相应电工特种作业操作证，电工证应及时复审，严禁无证人员擅自从事电工作业。

2、从设计和安装上把关

在设计和安装电气线路时，导线和电缆的绝缘强度不应低于网路的额定电压，绝缘子也要根据电源的不同电压进行选配。

3、做好施工过程预防

安装线路和施工过程中，要防止划伤、磨损、碰压导线绝缘，并注意导线连接接头质量及绝缘包扎质量。电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。电缆敷设时，应注意电缆弯曲半径符合规范要求。

4、做好特殊场所的防护和清理

在特别潮湿、高温或有腐蚀性物质的场所内，严禁绝缘导线明敷，应采用套管布线，在多尘场所，线路和绝缘子要经常打扫，勿积油污，环境复杂的地方建议选用YJV交联聚乙烯绝缘电力电缆，这种电缆具有高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点。

5、规范选用布置电信电缆

严禁乱接乱拉电线电缆，安装线路时，要根据用电设备负荷情况合理选用相应截面的线缆，情况特殊的可以根据要求去定制，现在很多线缆公司如珠江电缆就支持定制线缆这一业务，线缆与线缆之间、线缆与建筑构件之间及固定导线用的绝缘子之间应符合规程要求的间距。

6、加强线路巡视与维护

进行电缆线路巡视检查、电缆预防性试验，防止电缆外力破坏，分析电缆故障原因、电缆故障测寻和电线故障修理等，对用电线路进行巡视，以便及时发现隐患。

7、规范保险丝

定期检查线路熔断器，选用合适的保险丝，不得随意调粗保险丝，更不准用铝线和铜线等代替保险丝。

8、线路附近严禁放置易燃可燃物品

检查线路上所有连接点是否牢固可靠，附近不得存放易燃可燃物品。

预防措施虽然繁琐，但却是电缆正常运行使用的保障，毕竟维护永远比出现事故后再亡羊补牢更有效。电气火灾会造成重大的安全事故和生命损失，这些都是无法挽回的，所有对电力电缆的维护工作一定要做好防止电气火灾的预防措施。



曝光台

企业安全生产隐患剖析




存在问题：青岛建桥国际物流有限公司——化肥库柱距不符合规范要求。
隐患剖析：堆距过小、过密，如若发生火灾无法及时扑救。



存在问题：黄岛区液科特液压配件经营部——吊车吊钩无防脱落装置。
隐患剖析：无防脱压舌起重时易导致吊物滑落砸伤工作人员。



存在问题：黄岛区松川巨旺机械厂——配电箱下方堆放杂物，堵塞通道。
隐患剖析：当现场设备漏电或工作人员触电时无法及时断电，易发生安全事故。



存在问题：黄岛区诚顺通模具维修部——东南角配电箱内开关无漏电保护功能和控制标识。
隐患剖析：当用电设备漏电或达到漏电保护器所限定的动作电流值时，漏电保护器会在限定时间自动断开电源进行保护。



存在问题：青岛小松电业精密制造有限公司——干燥炉无有限空间安全警示标志，调漆间无安全警示标志。
隐患剖析：无关人员进入现场时无法了解有限空间调漆房作业场所的危险性和注意事项，从而引发事故。



存在问题：青岛五六七物流有限公司——东边仓库内未配备灭火器。
隐患剖析：如果发生火灾，未配备灭火器将导致初起火灾无法扑灭，火情变大。灭火器必须定时检查及维修，以确保效能及安全。



存在问题：黄岛区建芳明轮胎厂——未对灭火器进行定期检查(无记录卡)。
隐患剖析：灭火器需要由合格人士定期检查及维修。长期没有维修的灭火器不但无法正常使用，而且还会因压力而爆炸。



存在问题：青岛旭明电器有限公司——室外气瓶无防倾倒设施，无防晒措施。
隐患剖析：若气瓶倾倒，由于气瓶内压力过大作用于瓶口易发生泄漏或爆炸。



存在问题：青岛智昊模塑科技有限公司——移动式空压机传动皮带无防护罩。
隐患剖析：皮带轮未安装防护罩作业时易将作业人员的头发、衣服等卷入皮带轮发生事故。

